

Ölçüm yapılan tarih : 28.04.2021

Standart ağırlık :40Kg.

Check-in No	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
101	40	0,00%		
102	41	2,50%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
103	40,4	1,00%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
104	40	0,00%		
105	40	0,00%		
106	40	0,00%		
107	40	0,00%		
108	40	0,00%		
109	40	0,00%		
110	41	2,50%	Mekanik ayar yapıldı	0,00%
111	40	0,00%		
112	40	0,00%		
113	40	0,00%		
114	40	0,00%		
115	40	0,00%		
116	ENGELLI KONTUARI OLUP CIHAZ BULUNMAMAKTADIR			
117	40,6	1,50%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
118	40	0,00%		
119	40	0,00%		
120	40	0,00%		
121	40	0,00%		
122	41	2,50%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
123	40	0,00%		
124	40	0,00%		
125	40	0,00%		
126	40	0,00%		
127	40	0,00%		
128	40,2	0,50%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
129	40	0,00%		
130	40	0,00%		
131	40	0,00%		
132	40	0,00%		
133	40	0,00%		
134	40	0,00%		
135	41	2,50%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
136	40	0,00%		
137	40	0,00%		
138	40	0,00%		
139	40,4	1,00%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
140	40	0,00%		
141	40	0,00%		
142	40	0,00%		
143	40	0,00%		
144	40	0,00%		
145	40	0,00%		
146	40	0,00%		
147	40,4	1,00%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
148	40	0,00%		
149	40	0,00%		
150	40	0,00%		
151	40	0,00%		
152	40	0,00%		
153	40,8	2,00%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
154	40	0,00%		
155	40	0,00%		
156	40	0,00%		
157	40	0,00%		
158	40	0,00%		
159	41	2,50%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
160	40	0,00%		
Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kaşesi)	Test Tarihi	Kontrol Eden	Kontrol Tarihi	
ELN.M.ALİ ERTÜRK	28.04.2021	Cengiz KANPOLAT	28.04.2021	
MURATPAŞA HAVA YOLU A.Ş. (MURATPAŞA HAVA YOLU A.Ş. İÇİN)		Elektronik Sistemler Mühendisi		

Ölçüm yapılan tarih :28.04.2021

Standart ağırlık :40Kg.

Check-In No	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
201	40	0,00%		
202	41	2,50%	Mekanik ayar yapıldı	0,00%
203	40	0,00%		
204	40	0,00%		
205	40,5	1,25%	Mekanik ayar yapıldı	0,00%
206	40	0,00%		
207	40	0,00%		
208	40	0,00%		
209	40	0,00%		
210	40	0,00%		
211	40	0,00%		
212	40,5	1,25%	Mekanik ayar yapıldı	0,00%
213	40	0,00%		
214	40	0,00%		
215	40	0,00%		
216	40	0,00%		
217	41	2,50%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
218	40	0,00%		
219	40	0,00%		
220	40	0,00%		
221	40	0,00%		
222	41	2,50%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
223	40	0,00%		
224	40	0,00%		
225	40	0,00%		
226	40,5	1,25%	Mekanik ayar yapıldı	0,00%
227	40	0,00%		
228	40	0,00%		
229	40	0,00%		
230	40	0,00%		
231	40	0,00%		
232	40	0,00%		
233	40	0,00%		
234	40	0,00%		
235	41	2,50%	Mekanik ayar yapıldı	0,00%
236	40	0,00%		
237	40	0,00%		
238	40	0,00%		
239	40	0,00%		
240	40	0,00%		
241	40	0,00%		
242	40	0,00%		
243	41	2,50%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
244	40	0,00%		
245	40	0,00%		
246	40	0,00%		
247	40	0,00%		
248	40	0,00%		
249	41	2,50%	Mekanik ayar yapıldı	0,00%
250	40	0,00%		
251	40	0,00%		
252	40	0,00%		
253	40	0,00%		
254	40	0,00%		
255	40	0,00%		
256	41	2,50%	Mekanik ayar yapıldı	0,00%
257	40	0,00%		
258	40	0,00%		
259	40	0,00%		
260	40	0,00%		
261	40	0,00%		
262	40	0,00%		
263	40	0,00%		
264	41	2,50%	Mekanik ayar yapıldı	0,00%
265	40	0,00%		
266	40	0,00%		
267	40	0,00%		
268	40	0,00%		
269	40	0,00%		
270	40	0,00%		
271	40	0,00%		
272	40	0,00%		
273	42	5,00%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
274	40	0,00%		

Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kaşesi)
M.ALİ ERTÜRK

Test Tarihi

28.04.2021

Kontrol Eden


Fraport TAV
ANTALYA
Airport

Kontrol Tarihi

28.04.2021

İÇ HATLAR-THY CIP BAGAJ TARTI CİHAZLARI AYAR FORMU

Ölçüm yapılan tarih :28.04.2021

Standart ağırlık :40Kg.

Check-in No	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
301	40	0,00%		
302	CİHAZ BULUNMAMAKTADIR			
303	40	0,00%		
304	40	0,00%		
305	40,4	1,00%	Mekanik ayar yapıldı	0,00%
306	40	0,00%		
307	40	0,00%		
308	40,4	1,00%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
309	40	0,00%		
310	40	0,00%		
311	40	0,00%		
312	40,2	0,50%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
313	40	0,00%		
314	40,8	2,00%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
315	40	0,00%		
316	40	0,00%		
317	40,2	0,50%	Mekanik ayar yapıldı	0,00%
318	40	0,00%		
319	40	0,00%		
320	40	0,00%		
321	40,4	1,00%	Mekanik ayar yapıldı	0,00%
322	40	0,00%		
323	40	0,00%		
324	40	0,00%		
325	40	0,00%		
326	40	0,00%		
327	40	0,00%		
328	40	0,00%		
329	41	2,50%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
330	40	0,00%		
331	40	0,00%		
332	40,6	1,50%	Mekanik ayar yapıldı	0,00%

THY CIP 01	40	0,00%		
THY CIP 02	40	0,00%		

Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kaşesi) ELİ M.ALİ ERTÜRK	Test Tarihi 28.04.2021	Kontrol Eden Cengiz ZANBOLAT Elektronik Sistemler Mühendisi	Kontrol Tarihi 28.04.2021
---	---------------------------	---	------------------------------

CIP BAGAJ TARTI CİHAZLARI AYAR FORMU

Ölçüm yapılan tarih : 28.04.2021

Standart ağırlık :40Kg.

Check-in No	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
1	40	0,00%		
2	40	0,00%		
3	40	0,00%		
4	40	0,00%		
5	40	0,00%		
6	40	0,00%		

Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kaşesi)	Test Tarihi	Kontrol Eden	Kontrol Tarihi
 ELMAS M. ALI ERTÜRK SİSTEMLER VE... Mühür No: 577A Muratpaşa... 42 247 53 44 Teli: 0242 247 53 44 gubharan@... 8.46. EE.4.02 Rev No:0.3	28.04.2021	 Kontrol Eden Fraport TAV ANTALYA Airport Cengiz CANBOLAT Elektronik Sistemler Mühendisi	28.04.2021

Rev Tarihi:08.05.2018



Fraport TAV
ANTALYA
Airport

GATE BÖLGELERİ BAGAJ TARTI CİHAZLARI AYAR FORMU

Ölçüm yapılan tarih : 28.04.2021

Standart ağırlık :10 Kg.

Gate No	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
TERMİNAL 1				
8	10	0,00%		
9	10	0,00%		
10	10	0,00%		
11	10,4	4,00%	MEKANİK AYAR YAPILDI	0,00%
12	10,3	3,00%	MEKANİK AYAR YAPILDI	0,00%
13	10	0,00%		
14	10	0,00%		
15	10,2	2,00%	MEKANİK AYAR YAPILDI	0,00%
213	10	0,00%		
214	10	0,00%		
İÇ HATLAR TERMİNALİ				
4	10	0,00%		
5	10	0,00%		
6	10,5	5,00%	MEKANİK AYAR YAPILDI	0,00%
7	10	0,00%		
209	10	0,00%		
210	10,2	2,00%	MEKANİK AYAR YAPILDI	0,00%
211	10	0,00%		
212	Cihaz yürüyen merdiven önüne alınmıştır.			
YÜRÜYEN MERDİVEN ÖNÜ	CİHAZ BULUNMAMAKTADIR			
TERMİNAL 2				
60	10	0,00%		
61	10	0,00%		
62	10,2	0,00%	MEKANİK AYAR YAPILDI	0,00%
63	10	0,00%		
64	10,3	3,00%	MEKANİK AYAR YAPILDI	0,00%
65	10	0,00%		
66	10	0,00%		
67	10,2	2,00%	MEKANİK AYAR YAPILDI	0,00%
199	CİHAZ BULUNMAMAKTADIR			
200	CİHAZ BULUNMAMAKTADIR			
201	10	0,00%		
202	10,5	5,00%	MEKANİK AYAR YAPILDI	0,00%
203	10	0,00%		
204	10	0,00%		
205	CİHAZ BULUNMAMAKTADIR			
206	10	0,00%		
207	10	0,00%		
208	CİHAZ BULUNMAMAKTADIR			

Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kaşesi) M.ALİ ERTÜRK ELEKTRONİK SİSTEMLER VE SİSTEMLERİ VE İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	Test Tarihi 28.04.2021	Kontrol Eden ANTALYA CENGİZ CANBOLAT Elektronik Sistemler Müh. Endüstrisi	Kontrol Tarihi 28.04.2021
---	---------------------------	--	------------------------------

8.46. EE.4.02

Rev No:0.3

Rev Tarihi:08.05.2018

www.dmsa.com.tr