


Ölçüm yapılan tarih : 20.08.2021

Standart ağırlık :40Kg.

Check-in No	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
101	40	0,00%		
102	40	0,00%		
103	40	0,00%		
104	42	5,00%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
105	40	0,00%		
106	40	0,00%		
107	40	0,00%		
108	40	0,00%		
109	40	0,00%		
110	41	2,50%	Mekanik ayar yapıldı	0,00%
111	40	0,00%		
112	40	0,00%		
113	40	0,00%		
114	42	5,00%	Mekanik ayar yapıldı	0,00%
115	40	0,00%		
116	ENGELLI KONTUARI OLUP CIHAZ BULUNMAMAKTADIR			
117	40,4	1,00%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
118	40	0,00%		
119	40	0,00%		
120	40	0,00%		
121	40	0,00%		
122	41	2,50%	Mekanik ayar yapıldı	0,00%
123	40	0,00%		
124	40	0,00%		
125	40	0,00%		
126	40	0,00%		
127	40	0,00%		
128	43	7,50%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
129	40	0,00%		
130	40	0,00%		
131	40,8	2,00%	Mekanik ayar yapıldı	0,00%
132	40	0,00%		
133	40	0,00%		
134	40	0,00%		
135	40	0,00%		
136	40	0,00%		
137	40	0,00%		
138	41	2,50%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
139	40	0,00%		
140	40	0,00%		
141	40	0,00%		
142	40	0,00%		
143	40	0,00%		
144	40	0,00%		
145	40	0,00%		
146	41	2,50%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
147	40	0,00%		
148	40	0,00%		
149	40	0,00%		
150	40	0,00%		
151	40	0,00%		
152	41	2,50%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
153	40	0,00%		
154	40	0,00%		
155	40	0,00%		
156	40	0,00%		
157	40	0,00%		
158	40	0,00%		
159	40	0,00%		
160	40	0,00%		
Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kasesi)	Test Tarihi	Kontrol Eden	Kontrol Tarihi	
M. ALI B. TÜRK İRONİK TARTI SİSTEMLERİ VE KALİBRASYON HİZ. SAN. TİC. LTD. STİ. Etilimci Sok. No: 57/A Atatürk Hava Limanı, Gaziantep Apt. No: 57/A Antalya - Antalya - Antalya Tel: 0333 244 84 06 Faks: 0333 244 84 06 E-posta: muhasabe@elmastar.com.tr - www.elmastar.com.tr	20.08.2021	 Cengiz CANBOLAT Elektronik Sistemler Mühendisi	20.08.2021	

Ölçüm yapılan tarih :20.08.2021

Standart ağırlık :40Kg.

Check-in No	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
201	42	5,00%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
202	40	0,00%		
203	40,5	1,25%	Mekanik ayar yapıldı	0,00%
204	40	0,00%		
205	40	0,00%		
206	40	0,00%		
207	40	0,00%		
208	40	0,00%		
209	40	0,00%		
210	40	0,00%		
211	40	0,00%		
212	40,5	1,25%	Mekanik ayar yapıldı	0,00%
213	40	0,00%		
214	40	0,00%		
215	40	0,00%		
216	40	0,00%		
217	41	2,50%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
218	40	0,00%		
219	40	0,00%		
220	40	0,00%		
221	40	0,00%		
222	40	0,00%		
223	42	5,00%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
224	40	0,00%		
225	40	0,00%		
226	40	0,00%		
227	40	0,00%		
228	40	0,00%		
229	41	2,50%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
230	40	0,00%		
231	40	0,00%		
232	40	0,00%		
233	40	0,00%		
234	40	0,00%		
235	40,5	1,25%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
236	40	0,00%		
237	40	0,00%		
238	41	2,50%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
239	40	0,00%		
240	40	0,00%		
241	40	0,00%		
242	41	2,50%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
243	40	0,00%		
244	40	0,00%		
245	40	0,00%		
246	40	0,00%		
247	40	0,00%		
248	40	0,00%		
249	41	2,50%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
250	40	0,00%		
251	40	0,00%		
252	40,5	1,25%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
253	40	0,00%		
254	40	0,00%		
255	40	0,00%		
256	40	0,00%		
257	40	0,00%		
258	40	0,00%		
259	41	2,50%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
260	40	0,00%		
261	40	0,00%		
262	40	0,00%		
263	40	0,00%		
264	40	0,00%		
265	40	0,00%		
266	41	2,50%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
267	40	0,00%		
268	40	0,00%		
269	40	0,00%		
270	41	2,50%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
271	40	0,00%		
272	40	0,00%		
273	40	0,00%		
274	42	5,00%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%

Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kaşesi)

Test Tarihi

Kontrol Eden

Kontrol Tarihi

 ELİT ASLA MALİ ERTÜRK İÇİ ARTI
 SİSTEMLERİ VE KALİBRASYON LTD. ŞTİ.
 No: 57/A
 242 247 53 44

20.08.2021



20.08.2021

İÇ HATLAR-THY CIP BAGAJ TARTI CİHAZLARI AYAR FORMU

Ölçüm yapılan tarih :20.08.2021

Standart ağırlık :40Kg.

Check-in No	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
301	40	0,00%		
302	CİHAZ BULUNMAMAKTADIR			
303	40	0,00%		
304	40,2	0,50%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
305	40	0,00%		
306	40	0,00%		
307	40	0,00%		
308	40,4	1,00%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
309	40	0,00%		
310	40,2	0,50%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
311	40	0,00%		
312	40	0,00%		
313	40	0,00%		
314	40,4	1,00%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
315	40	0,00%		
316	40	0,00%		
317	40,2	0,50%	Mekanik ayar yapıldı	0,00%
318	40	0,00%		
319	40	0,00%		
320	40	0,00%		
321	40	0,00%		
322	40	0,00%		
323	40,2	0,50%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
324	40	0,00%		
325	40,4	1,00%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
326	40	0,00%		
327	40	0,00%		
328	40	0,00%		
329	40	0,00%		
330	40	0,00%		
331	40	0,00%		
332	40,6	1,50%	Mekanik ayar yapıldı	0,00%

THY CIP 01	40	0,00%		
THY CIP 02	40	0,00%		

Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kaşesi) ELMASLAR ELEKTRONİK SİSTEMLERİ VE KALİBRASYON HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	Test Tarihi 20.08.2021	Kontrol Eden Cengiz ÇAMBOLAT	Kontrol Tarihi 20.08.2021
---	----------------------------------	--	-------------------------------------

Muratpaşa Mah. No:57/A
Muratpaşa / ANTALYA Fax:0242 244 64 06
Etiler/Beşiktaş / İstanbul Tel:0242 247 53 44
8.46. EE.4.02 Rev No:0.3 Rev Tarihi:08.05.2018
Muhasebe@elmaslar.com.tr www.elmaslar.com.tr

Cengiz ÇAMBOLAT
Elektronik Sistemler Mühendisi



Fraport TAV
ANTALYA
Airport

GATE BÖLGELERİ BAGAJ TARTI CİHAZLARI AYAR FORMU

Ölçüm yapılan tarih : 20.08.2021

Standart ağırlık : 10 Kg.

Gate No	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
TERMİNAL 1				
8	10	0,00%		
9	10	0,00%		
10	10,4	4,00%	MEKANİK AYAR YAPILDI	0,00%
11	10	0,00%		
12	10	0,00%		
13	10,4	4,00%	MEKANİK AYAR YAPILDI	0,00%
14	10,3	3,00%	MEKANİK AYAR YAPILDI	0,00%
15	10	0,00%		
213	10	0,00%		
214	10	0,00%		
İÇ HATLAR TERMİNALİ				
4	10	0,00%		
5	10,4	4,00%	MEKANİK AYAR YAPILDI	0,00%
6	10,5	5,00%	MEKANİK AYAR YAPILDI	0,00%
7	10	0,00%		
209	10	0,00%		
210	10	0,00%		
211	10,3	3,00%	MEKANİK AYAR YAPILDI	0,00%
212	Cihaz yürüyen merdiven önüne alınmıştır.			
YÜRÜYEN MERDİVEN ÖNÜ	CİHAZ BULUNMAMAKTADIR			
TERMİNAL 2				
60	10	0,00%		
61	10	0,00%		
62	10,5	5,00%	MEKANİK AYAR YAPILDI	0,00%
63	10	0,00%		
64	10	0,00%		
65	10,2	2,00%	MEKANİK AYAR YAPILDI	0,00%
66	10	0,00%		
67	10	0,00%		
199	CİHAZ BULUNMAMAKTADIR			
200	CİHAZ BULUNMAMAKTADIR			
201	10	0,00%		
202	10,1	1,00%	MEKANİK AYAR YAPILDI	0,00%
203	10	0,00%		
204	10	0,00%		
205	CİHAZ BULUNMAMAKTADIR			
206	10	0,00%		
207	10,3	3,00%	MEKANİK AYAR YAPILDI	0,00%
208	CİHAZ BULUNMAMAKTADIR			

Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kaşesi) M.ALİ ERTÜRK ELMASLAR ELEKTRONİK TARTI SİSTEMLERİ VE KALİBRASYON SAN. TİC. LTD. STİ.	Test Tarihi 20.08.2021	Kontrol Eden ANTALYA AIRPORT	Kontrol Tarihi 20.08.2021
--	---------------------------	--	------------------------------

8.46. EP 4.02 Rev No: 0.3
Muhasebe No: 0242 244 64 06
Tel: 0242 244 64 06
Arl. Kurumlar V.D. 33-3 üre 0399 Sic.No: 033307803000027
muhasebe@elmaslar.com.tr - www.elmaslar.com.tr

Rev Tarihi: 08.05.2018

Cengiz CANBOLAT
Elektronik Sistemler Mühendisi



Fraport TAV
ANTALYA
Airport

CIP BAGAJ TARTI CİHAZLARI AYAR FORMU

Ölçüm yapılan tarih : 20.08.2021

Standart ağırlık :40Kg.

Check-in No	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
1	40	0,00%		
2	40	0,00%		
3	40	0,00%		
4	40	0,00%		
5	40	0,00%		
6	40	0,00%		

Test Yapan (Ad Soyad ve Firma
Kasesi)

ELMASLAR ELEKTRONİK TARTI
SİSTEMLERİ VE KALİBRASYON HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Muratpaşa İnanç:57-52 Muratpaşa Apt. No: 877A

Muratpaşa / ANTALYA / TR - Tel: 0242 244 64 06

Tel: 0242 244 64 06 / Faks: 0242 244 53 94

Yatırım No: 29133 / Vergi No: 30780038000027

muhasebe@elmaslar.com.tr - www.elmaslar.com.tr

Test Tarihi

20.08.2021

Kontrol Eden

Cengiz CANBOLAT
Elektronik Sistemler Mühendisi

Kontrol Tarihi

20.08.2021

8.46. BE 4.02

Rev No: 03

Rev Tarihi: 08.05.2018